

รายละเอียดแนบท้าย
เอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2554 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553

1. ต้องควบคุมดูแลโดยช่างผู้ชำนาญงานภายใต้การควบคุมของวิศวกรผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุม ตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพวิศวกรรม ผู้เป็นภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามหลักวิชาที่ถูกต้องและเป็นผู้ลงนามในเอกสารรายงาน วิศวกรควบคุม ดังกล่าวทำงานเป็นประจำ กับบริษัทฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
2. บริษัทฯ ต้องมีผลงาน ประสบการณ์ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบพิเศษสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 800,000 BTU/Hr ต่อหนึ่งสัญญา หรือไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ต่อหนึ่งสัญญา ซึ่งติดตั้ง ณ หน่วยงานราชการ
3. บริษัทฯ ต้องให้บริการสำรองอุปกรณ์อะไหล่ ซึ่งจัดเก็บไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ให้เพียงพอต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถนำมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ
4. บริษัทฯ ต้องบริการเข้าตรวจเช็คบำรุงรักษาเป็นประจำทุกเดือน รวม 12 ครั้งต่อปี
5. บริษัทฯ ต้องบริการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ให้ทันทีที่เห็นว่าอะไหล่ดังกล่าวจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดน้อยลง
6. บริษัทฯ ต้องจัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจเช็ค และ/หรือซ่อมบำรุงทุกครั้ง พร้อมตารางควบคุมการบำรุงรักษาภายใน 3 วัน หลังจากเข้าบริการตรวจเช็ค
7. บริษัทฯ ต้องจัดส่งช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งเครื่องขัดข้องทางโทรศัพท์